

# ECCOMAT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL BTP



## Reconditionnement de banches métalliques

Des fabricants :

- SATECO
- OUTINORD
- HUSSOR
- Autre sur demande


Tous les modèles de produits :

- EVO II / EVO III / EVO IV
- SC 9010 / SC 9015 / SC 1015 BOX
- T10 / T10-2 / H12 / H12-PLUS
- Autre sur demande

Toutes les déclinaisons de produits :

- Panneaux
- Réhausse / Sous-hausses
- Angles
- Autre sur demande

## 3 niveaux de prestations proposées



N°	CODE	DESIGNATION
1	PRESTATIONREC1	Prestation n°1
2	PRESTATIONREC2	Prestation n°2
3	PRESTATIONREC3	Prestation n°3
4	PENTURECLIENT	Peinture de votre choix - Sur demande

*Les accessoires cassés ou manquants sont en supplément.  
Ils seront remplacés après devis et accord de votre part.*

### Contact :

**ECCOMAT**

10 RUE LÉPINE  
ZA LA RICHARDIÈRE 2  
35 530 NOYAL-SUR-VILAINE

TEL : 02 99 37 51 75  
FAX : 02 99 37 21 72  
E-MAIL : ECCOMAT@FREE.FR  
SITE WEB : ECCOMAT.FREE.FR  
SITE WEB MARCHAND : ECCOMAT.COM

ÉDITION 16

FICHE  
PRESTATION



# ECCOMAT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL BTP



Reconditionnement de vos panneaux

Sous-hausses OUTINORD

Panneaux HUSSOR



**Panneaux reconditionnés avec la Prestation n°1**

*Les accessoires cassés ou manquants sont en supplément.  
Ils seront remplacés après devis et accord de votre part.*

**Contact :**

**ECCOMAT**

10 RUE LÉPINE  
ZA LA RICHARDIÈRE 2  
35 530 NOYAL-SUR-VILAINE

TEL : 02 99 37 51 75  
FAX : 02 99 37 21 72  
E-MAIL : ECCOMAT@FREE.FR  
SITE WEB : ECCOMAT.FREE.FR  
SITE WEB MARCHAND : ECCOMAT.COM

ÉDITION 16

FICHE  
PRESTATION



# ECCOMAT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL BTP



Reconditionnement de vos panneaux

## Prestation n°1

### Nettoyage :

Lavage intérieur de la banche – Sous haute pression et grattage manuel  
Vérification de l'état du panneau  
Inventaire des pièces

### Serrurerie :

Ponçage de la face coffrante  
Mécaniques provoqués par des vibrateurs, marteaux et autres  
Réparation des déformations et blessures  
Vérification des accessoires, dégrippage et graissage des vis et taquets  
Polissage de finition de la face coffrante

### Peinture :

Peinture des rives

*Les accessoires cassés ou manquants sont en supplément.  
Ils seront remplacés après devis et accord de votre part.*



### Contact :

**ECCOMAT**

10 RUE LÉPINE  
ZA LA RICHARDIÈRE 2  
35 530 NOYAL-SUR-VILAINE

TEL : 02 99 37 51 75  
FAX : 02 99 37 21 72  
E-MAIL : ECCOMAT@FREE.FR  
SITE WEB : ECCOMAT.FREE.FR  
SITE WEB MARCHAND : ECCOMAT.COM

ÉDITION 16

FICHE  
PRESTATION

# ECCOMAT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL BTP



Reconditionnement de vos panneaux

## Prestation n°2

### Nettoyage :

Lavage intérieur de la banche – Sous haute pression et grattage manuel  
Vérification de l'état du panneau  
Inventaire des pièces

### Serrurerie :

Ponçage de la face coffrante  
Mécaniques provoqués par des vibrateurs, marteaux et autres  
Réparation des déformations et blessures  
Vérification des accessoires, dégrippage et graissage des vis et taquets  
Polissage de finition de la face coffrante  
Vérification de la planéité de la peau coffrante  
Redressage et reprise des rives  
Soudures

### Peinture :

Peinture des rives  
Peinture intérieure du panneau

*Les accessoires cassés ou manquants sont en supplément.  
Ils seront remplacés après devis et accord de votre part.*



### Contact :

**ECCOMAT**

10 RUE LÉPINE  
ZA LA RICHARDIÈRE 2  
35 530 NOYAL-SUR-VILAINE

TEL : 02 99 37 51 75  
FAX : 02 99 37 21 72  
E-MAIL : ECCOMAT@FREE.FR  
SITE WEB : ECCOMAT.FREE.FR  
SITE WEB MARCHAND : ECCOMAT.COM

ÉDITION 16

FICHE  
PRESTATION

# ECCOMAT

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL BTP



Reconditionnement de vos panneaux

## Prestation n°3

### Nettoyage :

Lavage intérieur de la banche – Sous haute pression et grattage manuel  
Vérification de l'état du panneau  
Inventaire des pièces  
Grenaillage du panneau

### Serrurerie :

Ponçage de la face coffrante  
Mécaniques provoqués par des vibrateurs, marteaux et autres  
Réparation des déformations et blessures  
Vérification des accessoires, dégrippage et graissage des vis et taquets  
Polissage de finition de la face coffrante  
Vérification de la planéité de la peau coffrante  
Redressage et reprise des rives  
Soudures

### Peinture :

Peinture des rives  
Peinture intérieure du panneau

*Les accessoires cassés ou manquants sont en supplément.  
Ils seront remplacés après devis et accord de votre part.*



### Contact :

**ECCOMAT**

10 RUE LÉPINE  
ZA LA RICHARDIÈRE 2  
35 530 NOYAL-SUR-VILAINE

TEL : 02 99 37 51 75  
FAX : 02 99 37 21 72  
E-MAIL : ECCOMAT@FREE.FR  
SITE WEB : ECCOMAT.FREE.FR  
SITE WEB MARCHAND : ECCOMAT.COM

ÉDITION 16

FICHE  
PRESTATION